



V situaci nejsou pro lepší přehlednost vytištěny inženýrské síťe (jejich výskyt viz legenda). Před zahájením dalších prací je nutno nechat všechny síťe vytyčit a postupovat podle pokynů správců vedení.

Akteur:	OPRAVA MK PETRA BEZRUČE, IVANČICE REVIZE 1	
	Projektová dokumentace pro provedení stavby	
	Investor:	
	Místní vlastník:	
SITUACE	Projekční ústav: Ing. Ramičuská, Záhřebská 11, 100 00 Praha 10	
	Datum: 01/2023	
	HPF: Ing. Ramičuská, Martin	
	Měřítko: 1:250 Vyřena č. 2	