



MĚSTO IVANČICE
Palackého náměstí 196/6
místostarosta

K [redacted] J [redacted]
[redacted]
664 91 [redacted]

Ivančice 29.11.2019

K čj. MI 26212/2019

Vážený pane J [redacted],

Na základě Vaší žádosti před dvěma roky o provedení místního šetření ohledně stavu neudržovaného koryta mlýnského náhonu v areálu EKOTEXU pracovníci OISMAP provádí cca 2x ročně prohlídku náhonu.

Vzhledem ke stavu zatrubnění a nivelety otevřeného koryta náhonu technici OISMAP neshledali důvod čištění, protože niveleta dna náhonu je níže, než niveleta zatrubněné části. V případě, že zjistíme překážku v zatrubněné části, obrácíme se na HZS s žádostí o pročištění. Bylo tomu tak v letech 2009 a 2013.

Obava ze zvýšeného (povodňového) průtoku přes mlýnský náhon není opodstatněná, protože v rámci stavby „Revitalizace mlýnského náhonu“ jsou vybudována taková technická opatření, která nedovolí nátok do náhonu v areálu EKOTEXU v takovém množství, které by způsobilo vylití vody mimo koryto náhonu. Tato opatření jsou provedena jak ve vlastním náhonu u rybníka „Pancíř I.“, tak na vodním toku DVT Mřenkový potok u Židovského hřbitova.

Město v případě potřeby provede nezbytná opatření, aby nedošlo ke snížení současné kapacity průtoku mlýnského náhonu.

S pozdravem

Jaroslav Sojka
místostarosta

21

MĚSTO IVANČICE
Došlo 18 -11- 2019
dne

M/ 262 12/2019



MUIVP004112K

Město Ivančice
Rada města
Palackého nám. 196/6
Ivančice

v Ivančicích 15.11.2019

Věc: **PRO povodňové počínání města Ivančice**

Na základě zákona č.106/1999 Sb. o poskytování informací žádám o sdělení níže požadovaných informací

Přibližně přede dvěma roky jsem žádal radu města o provedení místního šetření ohledně neudržovaného koryta bývalého mlýnského náhonu a sice konkrétně v úseku bývalého areálu Ekotexu a upozorňoval jsem na vysokou pravděpodobnost způsobení záplavy přilehlých průmyslových budov v důsledku ucpání zatrubněného úseku mlýnského náhonu. Bylo mi tehdy přislíbeno, že město učiní opatření, aby vlivem zvýšeného průtoku vody korytem náhonu (např. při silném dešti) nedošlo k ucpání trub a tím k vyhlížení vody z koryta náhonu, čímž by došlo k vytopení přilehlých budov.

Současný stav je takový, že město neučinilo vůbec žádná opatření a danou věc ponechává bez povšimnutí. Koryto náhonu je v uvedených místech velmi velmi zanesené bahnem, zarostlé travnatými dřevinami a znečištěné různými odpady, především plastovými obaly a podobně. Zcela nepochopitelně je vpust' do potrubí zatarasena jakýmsi hrubým sítem (snad to má plnit funkci česle ?), které v případě zvětšeného průtoku vody bude okamžitě zaneseno tedy ucpáno a voda se bude vylévat na přilehlé prostranství a dojde k zatopení blízkých objektů.

Je s podivem, že vedení města velmi rádo zdůrazňuje důležitost starat se o svůj majetek a tuto záležitost hrozby zapříčinění zátopy ponechává zcela zjevně bez povšimnutí.

Toto počínání města tedy ignorace současného stavu a provedení takových opatření, především vyčištění daného úseku náhonu a odstranění rádoby česle na vstupu do potrubí považuji za **PRO povodňové počínání**.

Upozorňuji vedení města, že v případě vyplavení přilehlých budov (z důvodu sníženého průtoku korytem náhonu) které jsou v našem majetku, budu požadovat finanční náhradu za vzniklou škodu po městě Ivančice.

Příloha: dvě fotografie současného stavu náhonu v uvedeném místě

Žádám o poskytnutí následujících informací:

Jaká opatření v této záležitosti město provedlo za poslední dva roky?

Kdy a jak dojde k nápravě současného nevyhovujícího stavu?

K [redacted] J [redacted] nar. [redacted]

[redacted]

[redacted]



