



MUIVX000O3M3

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D I V A N Ě I C E

Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice

odbor regionálního rozvoje

vypracováno dne

26. 02. 2024

Č.j.: S-MI 2820/2024 PAM-Za-7 tel/fax: 546419475

V Ivančicích dne

Vyřizuje: Mgr. Petra Zaunstöcková

E-mail: zaunstockova@muiiv.cz

23.2.2024

Z á v a z n é s t a n o v i s k o

Městský úřad Ivančice, odbor regionálního rozvoje, jako správní orgán věcně a místně příslušný podle ustanovení § 61 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a ustanovení §10, §11 a §149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, po provedeném řízení na základě žádosti vlastníka Města Ivančice, Palackého náměstí č.p. 196/6, 664 91 Ivančice, IČ: 00281859, zastoupené na základě pověření Ing. Josefem Janíčkem, nar. 20.1.1957, doručené Městskému úřadu Ivančice dne 24.1.2024, tímto v souladu s ustanovením §14 odst. (1) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů,

vydává

ve věci Křížová cesta-kaple č. 5, ulice Hřbitovní, páté zastavení křížové cesty, parc. č. 312/3, 2743/2 a st.1140, k.ú. Kounické Předměstí, kulturní památky vedeného v ÚSKP pod č. 14895/7-755, soubor 1000125311, katalogové číslo 125311_5, toto

závazné stanovisko:

Křížová cesta-kaple č. 5, ulice Hřbitovní, páté zastavení křížové cesty, parc. č. 312/3, 2743/2 a st.1140, k.ú. Kounické Předměstí, kulturní památky vedeného v ÚSKP pod č. 14895/7-755, soubor 1000125311, katalogové číslo 125311_5, spočívající v obnově kaple pátého zastavení křížové cesty, ve výpravách i novém doplnění podkladů omítek, které budou provedeny hrubou vápennou omítkou, v provedení vápenného štku technologií zatačené omítky, který bude realizován s náležitým technologickým odstupem při vyzrávání podkladů, v očištění dřevěných částí (klekátko) a natření v původní barvě, vyčištění kaple a odvodňovacího kanálu, opravení střechy, omítky a římsy, doplnění betonového schodu tvořící přístup ke kapličky a zároveň podpírající prudký svah. (Restaurátorský záměr obsahuje koncepci zásahu na litinové plastice, která ale není součástí prací a v kapli se nachází kopie reliéfu.) Vše dle žádosti o vydání závazného stanoviska a záměru „Restaurování a konzervace Křížová cesta se 14-ti drobnými stavbami kapličky s reliéfním vyobrazením zastavení-kaple č. 5, 312/3, 2743/2 a st.1140, k.ú. Kounické Předměstí, kulturní památky vedeného v ÚSKP pod č. 14895/7-755, soubor 1000125311, katalogové číslo 125311_5, “ **je** ve smyslu ustanovení § 14, odst. (3) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů **přípustné realizovat za splnění následujících podmínek**, které zajistí vlastník, určených v souladu s ustanovením § 9 vyhlášky č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů:

1. Před zahájením stavebních a udržovacích prací na předmětném objektu bude investorem svolána kontrolní prohlídka stavby, na kterou budou pozváni zástupci odborné organizace státní památkové péče a orgánu státní památkové péče, přičemž na vstupním jednání bude dohodnut harmonogram dalších místních šetření za účelem sledování a kontroly prací, které jsou tímto vyjádřením exaktně určeny.



2. Bude zajištěna plná okapní funkce korunní římsy, a to obnovením plné původní profilace.
3. Okapní hrana střešní krytiny bude mít rovný průběh, nebude skládána z obloukových tašek, ale z tašek s rovným zakončením.
4. Finální barevný odstín bude stejný jako na kaplích 1-3.

Odůvodnění:

Městský úřad Ivančice, odbor regionálního rozvoje, obdržel žádost vlastníka Města Ivančice, Palackého náměstí č.p. 196/6, 664 91 Ivančice, IČ 00281859, zastoupené na základě pověření Ing. Josefem Janíčkem, ve věci Křížová cesta-kaple č. 5, ulice Hřbitovní, páté zastavení křížové cesty, parc. č. 312/3, 2743/2 a st.1140, k.ú. Kounické Předměstí, kulturní památky vedeného v ÚSKP pod č. 14895/7-755, soubor 1000125311, katalogové číslo 125311_5, o vydání závazného stanoviska.

Dle obsahu podání se jedná o práce na objektu, který je kulturní památkou a které podléhají řízení stavebního úřadu. Proto je závazné stanovisko vydáno dle §149 odst. (1) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Městský úřad Ivančice, odbor regionálního rozvoje, si v řízení vyžádal v souladu s ustanovením §14 odst. (6) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, písemné vyjádření Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Brně, jako odborné organizace státní památkové péče, které mu bylo doručeno 23.2.2024 pod č. j. NPU-371/12397/2024. Z jeho obsahu a ze skutečností známých mu z jeho úřední činnosti, Městský úřad Ivančice, odbor regionálního rozvoje dospěl k závěru, že Křížová cesta-kaple č. 5, ulice Hřbitovní, páté zastavení křížové cesty, parc. č. 312/3, 2743/2 a st.1140, k.ú. Kounické Předměstí, kulturní památky vedeného v ÚSKP pod č. 14895/7-755, soubor 1000125311, katalogové číslo 125311_5, dle žádosti o vydání závazného stanoviska, je z hlediska zájmů sledovaných orgány státní památkové péče přípustné realizovat s výše uvedenými podmínkami.

Žadatel byl správním orgánem informován, že byly shromážděny podklady k vydání rozhodnutí a byla mu poskytnuta možnost seznámit se s nimi před vydáním rozhodnutí. Ten této možnosti využil a do protokolu dne 23.2.2024 uvedl, že nemá námitek. Správní orgán po uplynutí stanovené lhůty vydal rozhodnutí.

Architektonicky náročnější kaple představuje hodnotnou kulturně-historickou památku působivě dotvářející okolní kulturní krajinu.

Soubor čtrnácti zastavení křížové cesty (kaple) tvořený neogotickými kaplemi náročnějšího architektonického ztvárnění je osazen podél cesty k poutní kapli sv. Jakuba na Krásné hoře a vytváří mimořádně působivý prvek kulturní krajiny. Kaple byly doplněny umělecky hodnotným cyklem litinových desek s jemnými reliéfy, jež místy v kompozici a modelování a ztvárnění některých postav připomínají pozdně antické slonovinové řezby. Na místě originálních litinových desek se v současné době nacházejí umělohmotné odlitky.

Jednotlivé kapličky křížové cesty jsou působením povětrnostních vlivů částečně poškozené, jedná se především o defekty omítkových vrstev a rezných cihelných konstrukcí opěrného zdiva. Betonový nástupní schod byl poškozen a z bezpečnostního hlediska odstraněn. Z levé strany kapličky chybí cihelné zaklenuťi odvodňovacího kanálu. Odvodňovací kanál před kapličkou je zapuštěn pod úroveň podlahy kaple a je značně narušen po odstranění betonového schodu.

Záměr byl představen zástupcům státní památkové péče při ohledání na místě dne 5.5.2022, NPÚ ÚOP v Brně vydal tři vyjádření týkající se zastavení č. 1 (dne 26.7.2022, značka NPÚ-371/58205/2022), zastavení č. 2 (dne 6.12.2022-značka NPÚ-371/97891/2022) a zastavení č. 3 (dne 26.7.2022-značka NPÚ-371/58204/2022). Dne 19.2.2024 byl telefonicky upřesněn



rozsah prací. Litinová deska nebude restaurována, jelikož se v kapli nachází plastová kopie reliéfu. Zásah se týká pouze samotné stavby. V současné době jsou zastavení 1-3 již po zdařilé obnově a proto je předpokladem postupná obnova dalších kaplí v tomto duchu.

Zamýšlené práce **nebudou v rozporu** se zájmem ochrany kulturně historických hodnot za výše uvedených podmínek.

Navržené práce nebudou mít negativní vliv na chráněné hodnoty objektu za dodržení výše uvedených podmínek.

Opravou dojde k zlepšení technického stavu objektu a odstranění nevhodných úprav podporujících degradační procesy. Bude rovněž zlepšena prezentační kvalita stavby v souladu s jejími nespornými architektonickými a obecně památkovými hodnotami. Ze souboru kaplí křížové cesty již byla úspěšně realizována obnova prvních tří zastavení a je proto předpokladem úspěšná návaznost prací také u této stavby.

Požadavek na svolávání kontrolních prohlídek má oporu v zákoně č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, zejména §29 a 32, kde je stanoven dozor orgánu památkové péče a odborný dohled odborné organizace státní památkové péče. Zároveň plyne z povahy věci, že případné dílčí usměrnění-upřesnění, může být uplatněno pouze v přítomnosti dotčených stran. Kontrolní prohlídky lze považovat za jeden ze základních mechanismů účinného dohledu všech složek památkové péče.

Zajištěním plné okapní funkce římsy se dosáhne její plné funkčnosti a bude zabráněno stékání dešťové vody po omítce (jedna z příčin degradace nyní).

Vyskládání okapní hrany z běžných tašek-bobrovek s obloukem je novodobé (ahistorické) řešení, historická řešení měla rovný, ne obloučkový průběh. Toto řešení je zároveň účinnější při zajištění okapní funkce, nedochází k odtržení vody mezi oblouky (blíže ke stěně).

Sjednocení odstínu povrchové úpravy s již realizovanými kaplemi je důležité pro zachování celistvosti souboru kaplí.

Poučení:

Proti tomuto závaznému stanovisku se nelze samostatně odvolat. Je podkladem pro správní řízení vedené stavebním úřadem. Námitky je možné uplatnit prostřednictvím odvolání proti rozhodnutí příslušného stavebního úřadu v této věci.

Ing. Josef Coufal
vedoucí odboru regionálního rozvoje

„otisk úředního razítka“

MĚSTSKÝ ÚŘAD IVANČICE
odbor regionálního rozvoje

Doručí se na doručenkou:

Město Ivančice, Palackého náměstí č.p. 196/6, 664 91 Ivančice

Na vědomí:

Národní památkový ústav ÚOP v Brně, Nám. Svobody 8, 601 54 Brno

MěÚ Ivančice, ORR, stavební úřad, Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice

