



M Ě S T S K Ý Ú Ř A D I V A N Ě I C E

Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice

odbor regionálního rozvoje

Č.j.: S-MI 5085/2024 PAM-Za-7 tel/fax: 546419475

V Ivančicích dne

Vyřizuje: Mgr. Petra Zaunstöcková

E-mail: zaunstockova@muiv.cz

8.3.2024

Z á v a z n é s t a n o v i s k o

Městský úřad Ivančice, odbor regionálního rozvoje, jako správní orgán věcně a místně příslušný podle ustanovení § 61 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a ustanovení §10, §11 a §149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, po provedeném řízení na základě žádosti vlastníka Města Ivančice, Palackého náměstí č.p. 196/6, 664 91 Ivančice, IČ: 00281859, zastoupené na základě pověření Ing. Josefem Janíčkem, nar. 20.1.1957, doručené Městskému úřadu Ivančice dne 19.2.2024, tímto v souladu s ustanovením §14 odst. (1) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů,

vydává

ve věci Křížová cesta- obnova kaple č. 6, ulice Hřbitovní, šesté zastavení křížové cesty, parc. č. 334 a 355, k.ú. Kounické Předměstí, kulturní památky vedeného v ÚSKP pod č. 14895/7-755, soubor 1000125311, katalogové číslo 125311_6, toto

závazné stanovisko:

Křížová cesta- obnova kaple č. 6, ulice Hřbitovní, šesté zastavení křížové cesty, parc. č. 334 a 355, k.ú. Kounické Předměstí, kulturní památky vedeného v ÚSKP pod č. 14895/7-755, soubor 1000125311, katalogové číslo 125311_6, spočívající v obnově kaple šestého zastavení křížové cesty, v odstranění nesoudržné omítkové vrstvy, vyškrábání spár, doplnění chybějících cihelných a kamenných prvků, v obnovení odvodňovacího kanálu a tunelu, v opravě střechy, říms a omítkové vrstvy a v provedení nového betonového tarasu (nahrazení stávajícího) pro zajištění stability kapličky, v očištění a znovunařzení dřevěných částí (klekátko) v původní barvě, ve výměně poškozené kopie reliéfu za novou. Vše dle žádosti o vydání závazného stanoviska a záměru „Oprava kapličky č. 6-Křížová cesta“, k.ú. Kounické Předměstí, kulturní památky vedeného v ÚSKP pod č. 14895/7-755, soubor 1000125311, katalogové číslo 125311_6, “ **je** ve smyslu ustanovení § 14, odst. (3) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů **přípustné realizovat za splnění následujících podmínek**, které zajistí vlastník, určených v souladu s ustanovením § 9 vyhlášky č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů:

1. Při zahájení realizace navržených prací a následně v jejím průběhu budou investorem svolávány kontrolní prohlídky stavby, na které budou zváni zástupci odborné organizace státní památkové péče a orgánu státní památkové péče za účelem sledování prací a případného upřesnění technologických postupů a různých detailů, které nejsou součástí dokumentace či nemohly být komplexně ošetřeny tímto vyjádřením, vyskytly by se však během realizace.
2. Bude zajištěna plná okapní funkce korunní římsy, a to obnovením plné původní profilace.



3. Okapní hrana střešní krytiny bude mít rovný průběh, nebude skládána z obloukových tašek, ale z tašek s rovným ukončením.
4. Finální barevný odstín bude stejný jako na kaplích 1-3

Odůvodnění:

Městský úřad Ivančice, odbor regionálního rozvoje, obdržel žádost vlastníka Města Ivančice, Palackého náměstí č.p. 196/6, 664 91 Ivančice, IČ 00281859, zastoupené na základě pověření Ing. Josefem Janíčkem, ve věci Křížová cesta-kaple č. 6, ulice Hřbitovní, šesté zastavení křížové cesty, parc. č. 334 a 355, k.ú. Kounické Předměstí, kulturní památky vedeného v ÚSKP pod č. 14895/7-755, soubor 1000125311, katalogové číslo 125311_6, o vydání závazného stanoviska.

Dle obsahu podání se jedná o práce na objektu, který je kulturní památkou a které podléhají řízení stavebního úřadu. Proto je závazné stanovisko vydáno dle §149 odst. (1) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Městský úřad Ivančice, odbor regionálního rozvoje, si v řízení vyžádal v souladu s ustanovením §14 odst. (6) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, písemné vyjádření Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Brně, jako odborné organizace státní památkové péče, které mu bylo doručeno 7.3.2024 pod č. j. NPU-371/16790/2024. Z jeho obsahu a ze skutečností známých mu z jeho úřední činnosti, Městský úřad Ivančice, odbor regionálního rozvoje dospěl k závěru, že Křížová cesta-kaple č. 6, ulice Hřbitovní, šesté zastavení křížové cesty, parc. č. 334 a 355, k.ú. Kounické Předměstí, kulturní památky vedeného v ÚSKP pod č. 14895/7-755, soubor 1000125311, katalogové číslo 125311_6, dle žádosti o vydání závazného stanoviska, je z hlediska zájmů sledovaných orgány státní památkové péče přípustné realizovat s výše uvedenými podmínkami.

Žadatel byl správním orgánem informován, že byly shromážděny podklady k vydání rozhodnutí a byla mu poskytnuta možnost seznámit se s nimi před vydáním rozhodnutí. Ten této možnosti využil a do protokolu dne 8.3.2024 uvedl, že nemá námitek. Správní orgán po uplynutí stanovené lhůty vydal rozhodnutí.

Architektonicky náročnější kaple představuje hodnotnou kulturně-historickou památku působivě dotvářející okolní kulturní krajinu.

Soubor čtrnácti zastavení křížové cesty (kaple) tvořený neogotickými kaplemi náročnějšího architektonického ztvárnění je osazen podél cesty k poutní kapli sv. Jakuba na Krásné hoře a vytváří mimořádně působivý prvek kulturní krajiny. Kaple byly doplněny umělecky hodnotným cyklem litinových desek s jemnými reliéfy, jež místy v kompozici a modelování a ztvárnění některých postav připomínají pozdně antické slonovinové řezby. Na místě originálních litinových desek se v současné době nacházejí umělohmotné odlitky.

Jednotlivé kapličky křížové cesty jsou působením povětrnostních vlivů částečně poškozené, jedná se především o defekty omítkových vrstev a režných cihelných konstrukcí opěrného zdiva. Betonový nástupní schod byl poškozen a z bezpečnostního hlediska odstraněn a nahrazen novým.

Záměr byl představen zástupcům státní památkové péče při ohledání na místě dne 5.5.2022, NPÚ ÚOP v Brně vydal tři vyjádření týkající se zastavení č. 1 (dne 26.7.2022, značka NPÚ-371/58205/2022), zastavení č. 2 (dne 6.12.2022- značka NPÚ-371/97891/2022) a zastavení č. 3 (dne 26.7.2022- značka NPÚ-371/58204/2022), zastavení č. 4 a č. 5 (ze dne 19.2.2024 značka NPU- 371/12397/2024 a NPU-371/12398/2024. V současné době jsou zastavení 1-3 již po zdařilé obnově a proto je předpokladem postupná obnova dalších kaplí v tomto duchu.



Zamýšlené práce **nebudou v rozporu** se zájmem ochrany kulturně historických hodnot za výše uvedených podmínek.

Navržené práce nebudou mít negativní vliv na chráněné hodnoty objektu za dodržení výše uvedených podmínek.

Opravou dojde k zlepšení technického stavu objektu a odstranění nevhodných úprav podporujících degradační procesy. Bude rovněž zlepšena prezentační kvalita stavby v souladu s jejími nespornými architektonickými a obecně památkovými hodnotami. Ze souboru kaplí křížové cesty již byla úspěšně realizována obnova prvních tří zastavení a je proto předpokladem úspěšná návaznost prací také u této stavby.

Požadavek na svolávání kontrolních prohlídek má oporu v zákoně č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, zejména §29 a 32, kde je stanoven dozor orgánu památkové péče a odborný dohled odborné organizace státní památkové péče. Zároveň plyne z povahy věci, že případné dílčí usměrnění-upřesnění, může být uplatněno pouze v přítomnosti dotčených stran. Kontrolní prohlídky lze považovat za jeden ze základních mechanismů účinného dohledu všech složek památkové péče ve smyslu platné legislativy.

Zajištěním plné okapní funkce římsy se dosáhne její plné funkčnosti a bude zabráněno stékání dešťové vody po omítce (jedna z příčin degradace nyní).

Vyskládání okapní hrany z běžných tašek-bobrovek s obloukem je novodobé (ahistorické) řešení, historická řešení měla rovný, ne obloučkový průběh. Toto řešení je zároveň účinnější při zajištění okapní funkce, nedochází k odtržení vody mezi oblouky (blíže ke stěně).

Sjednocení odstínu povrchové úpravy s již realizovanými kaplemi je důležité pro zachování celistvosti souboru kaplí.

Poučení:

Proti tomuto závaznému stanovisku se nelze samostatně odvolat. Je podkladem pro správní řízení vedené stavebním úřadem. Námitky je možné uplatnit prostřednictvím odvolání proti rozhodnutí příslušného stavebního úřadu v této věci.

Ing. Josef Čoufal
vedoucí odboru regionálního rozvoje

„otisk úředního razítka“

MĚSTSKÝ ÚŘAD IVANČICE
odbor regionálního rozvoje

Doručí se na doručenkou:

Město Ivančice, Palackého náměstí č.p. 196/6, 664 91 Ivančice

Na vědomí:

Národní památkový ústav ÚOP v Brně, Nám. Svobody 8, 601 54 Brno

MěÚ Ivančice, ORR, stavební úřad, Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice

